

施設点検

● 施設名称：上川井第2処分場（神奈川県横浜市旭区上川井町1245番地）

点検日：令和2年（2020年）8月12日

| 点検項目 | 有・無 | 状況（補修・清掃等） |
|-------------------|-----|--------------------|
| 囲い及び立札の破損 | 無 | |
| 遮水工の破損 | 無 | |
| 擁壁の破損及び法面の崩壊 | 無 | 法面の一部草刈 |
| 遊水池の破損及び土砂の堆積 | 無 | |
| 雨水排水設備の破損 | 無 | 雨水排水溝の一部清掃 |
| 消火設備の破損 | 無 | 消火ポンプ点検 |
| 搬入道路の破損及び汚損 | 無 | 搬入道路周辺の草刈清掃 |
| 洗車設備の破損 | 無 | |
| ガス抜き管の破損 | 無 | |
| 覆土の流出、沈下及びクラック | 有 | 最終覆土の一部沈下した部分修復 |
| 植栽した植物の生育異状 | 無 | 植栽した一部木の剪定 |
| 保有水等集排水設備の破損 | 無 | 集水管内点検及びポンプ等メンテナンス |
| 保有水等の調整池の破損 | 無 | 調整池の移動 |
| 地下水検査孔の破損 | 無 | 地下水検査孔周辺の草刈 |
| 外周仕切設備及び内部仕切設備の異状 | 無 | 処分場外周の草刈清掃 |

【備考】

- ・石綿含有産業廃棄物埋立場所の整備及びその他廃棄物埋立整理
- ・夏季臨時休業 13日～16日休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検

● 施設名称：上川井第3処分場（神奈川県横浜市旭区上川井町1180-1番地）

点検日：令和2年（2020年）8月12日

| 点検項目 | 有・無 | 状況（補修・清掃等） |
|-------------------|-----|---------------------|
| 囲い及び立札の破損 | 無 | |
| 遮水工の破損 | 無 | |
| 擁壁の破損及び法面の崩壊 | 無 | |
| 遊水池の破損及び土砂の堆積 | 無 | |
| 雨水排水設備の破損 | 無 | |
| ガス抜き管の破損 | 無 | |
| 覆土の流出、沈下及びクラック | 無 | |
| 植栽した植物の生育異状 | 無 | |
| 保有水等集排水設備の破損 | 無 | 集水設備点検 |
| 地下水検査孔の破損 | 無 | 地下水検査孔周辺及びその通路の草刈清掃 |
| 外周仕切設備及び内部仕切設備の異状 | 無 | |

【備考】

- ・夏季臨時休業 13日～16日休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検