

施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和5年（2023年）5月10日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面草刈清掃
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	雨水排水溝清掃
消火設備の破損	無	
搬入道路の破損及び汚損	無	
洗車設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	ガス抜き管点検及びその周辺草刈
覆土の流出、沈下及びクラック	無	覆土用土仮置整理
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木剪定
保有水等集排水設備の破損	有	集水設備点検及び、その周辺草刈 設備受電盤部品故障のため交換
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔周辺及びその通路草刈清掃
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周草刈清掃
【備考】		
<ul style="list-style-type: none"> 横浜市資源循環局による放流水、浸出水、地下水の採水検査及びガス、粉塵検査 廃棄物埋立場所整備及びその他廃棄物埋立整理 		

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和5年（2023年）5月10日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面一部草刈清掃
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔周辺及びその通路草刈清掃
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周清掃
【備考】		