

施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和5年（2023年）8月17日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	有	第2 遊水池清掃及び堆積物撤去
雨水排水設備の破損	無	
消火設備の破損	無	
搬入道路の破損及び汚損	無	処分場ゲート周辺清掃
洗車設備の破損	無	洗車設備の点検
ガス抜き管の破損	無	一部ガス抜き管周辺草刈
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	有	集水管内点検及びポンプ等メンテナンス 受電盤内水位ランプ交換
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周草刈清掃

【備考】

- ・ 廃棄物埋立整理
- ・ 夏季休業 11 日～16 日 休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和5年（2023年）8月17日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面草刈
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木剪定
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検及びポンプ等メンテナンス
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周草刈清掃

【備考】

- ・ 夏季休業 11 日～16 日 休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検