

施設点検

● 施設名称：上川井第2処分場 (神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地)

点検日：令和7年(2025年)8月18日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面草刈
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
消火設備の破損	無	消火設備点検
搬入道路の破損及び汚損	無	
洗車設備の破損	有	洗車設備ホース破損修理
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	外周木剪定
保有水等集排水設備の破損	有	集水管内点検及びポンプ棟メンテナンス 水位フロート動作不良修理
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周草刈清掃
【備考】		
・夏季休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検		

● 施設名称：上川井第3処分場 (神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地)

点検日：令和7年(2025年)8月18日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面草刈
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	無	集水管内点検
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周草刈清掃
【備考】		
・夏季休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検		