

施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和元年（2019 年）12 月 11 日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	立札の清掃
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	雨水排水構の清掃
消火設備の破損	無	消火設備点検
搬入道路の破損及び汚損	無	搬入路周辺の清掃
洗車設備の破損	無	洗車設備点検
ガス抜き管の破損	無	ガス抜き管点検
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木の剪定
保有水等集排水設備の破損	無	集水管内点検及びポンプ等メンテナンス
保有水等の調整池の破損	無	調整池内の水抜き
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔の点検
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の清掃

【備考】
 ・ 廃棄物埋立整理
 ・ 3 日、横浜市資源横浜市資源循環局産業廃棄物対策課による処分場内の放流水、地下水の検査
 ・ 年末年始臨時休業 12 月 29 日～1 月 5 日 休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和元年（2019 年）12 月 11 日

点検項目	有・無	状況（補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	遊水地点検
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	無	集水管内点検及びポンプ等メンテナンス
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔の点検
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	

【備考】

・ 3 日、横浜市資源横浜市資源循環局産業廃棄物対策課による処分場内の放流水、地下水の検査
 ・ 年末年始臨時休業 12 月 29 日～1 月 5 日 休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検