

# 施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和元年（2019 年）5 月 8 日

点 検 項 目	有・無	状 況 (補修・清掃等)
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面の草刈清掃
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	雨水排水構清掃
消火設備の破損	無	消火用ポンプ点検
搬入道路の破損及び汚損	無	搬入道路周辺草刈清掃
洗車設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	ガス抜き管点検
覆土の流出、沈下及びクラック	有	覆土の一部沈下修復
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木の剪定
保有水等集排水設備の破損	無	集水管及びポンプ等点検及びその周辺の草刈
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の草刈清掃
【備考】 ・ 廃棄物埋立整理		

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和元年（2019 年）5 月 8 日

点 検 項 目	有・無	状 況 (補修・清掃等)
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面の一部草刈清掃
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	無	集水管及びポンプ等点検及びその他周辺の草刈
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔周辺及びその通路の草刈清掃
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	
【備考】 ・ 横浜市資源循環局産業廃棄物対策課による放流水、浸出水、地下水の採水検査及びガス、粉じん検査		