

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和元年（2019 年）8 月 19 日

点 検 項 目	有・無	状 況 (補修・清掃等)
囲い及び立札の破損	無	看板周辺の草刈
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	法面の一部整備及び草刈
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	雨水排水構一部清掃
消火設備の破損	無	消化ポンプ点検
搬入道路の破損及び汚損	無	搬入道路周辺の草刈清掃
洗車設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	有	集水管内点検及びポンプ等メンテナンス 集水管内投光器の老朽化により交換
保有水等の調整池の破損	無	調整池の水抜き
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔周辺の草刈
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の草刈清掃
【備考】 ・ 廃棄物埋立場所の整備及びその他廃棄物埋立整理 ・ 夏季臨時休業 10 日～18 日休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検		

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和元年（2019 年）8 月 19 日

点 検 項 目	有・無	状 況 (補修・清掃等)
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	無	集水ポンプのメンテナンス及び集水設備内 清掃
地下水検査孔の破損	無	地下水検査孔周辺の草刈
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	
【備考】 ・ 夏季臨時休業 10 日～18 日休業中は担当が処分場内及び水処理施設等点検		