

施設点検

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和3 年（2021 年）1 月 6 日

点 検 項 目	有・無	状 況 （補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	場内擁壁点検
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	雨水排水溝清掃
消火設備の破損	無	
搬入道路の破損及び汚損	有	搬入道路汚損清掃
洗車設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	仮置き残土整理
植栽した植物の生育異状	無	植栽した一部木剪定
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検
保有水等の調整池の破損	無	
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周の清掃及び外周仕切設備点検

【備考】

・ 廃棄物埋立場所の整備及びその他廃棄物埋立整理

● 施設名称：上川井第3 処分場（埋立完了済）（神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和3 年（2021 年）1 月 6 日

点 検 項 目	有・無	状 況 （補修・清掃等）
囲い及び立札の破損	無	
遮水工の破損	無	
擁壁の破損及び法面の崩壊	無	
遊水池の破損及び土砂の堆積	無	
雨水排水設備の破損	無	
ガス抜き管の破損	無	
覆土の流出、沈下及びクラック	無	
植栽した植物の生育異状	無	
保有水等集排水設備の破損	無	集水設備点検
地下水検査孔の破損	無	
外周仕切設備及び内部仕切設備の異状	無	処分場外周仕切設備点検
【備考】		