

● 施設名称：上川井第2 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1245 番地）

点検日：令和元年（2019 年）9 月 9 日

| 点 検 項 目 | 有・無 | 状 況 (補修・清掃等) |
|-------------------|-----|-------------------------------------|
| 囲い及び立札の破損 | 無 | |
| 遮水工の破損 | 無 | |
| 擁壁の破損及び法面の崩壊 | 無 | 法面の草刈清掃 |
| 遊水池の破損及び土砂の堆積 | 有 | |
| 雨水排水設備の破損 | 無 | 雨水排水構内清掃 |
| 消火設備の破損 | 無 | |
| 搬入道路の破損及び汚損 | 無 | 搬入道路周辺の草刈清掃 |
| 洗車設備の破損 | 無 | |
| ガス抜き管の破損 | 無 | ガス抜き管周辺の草刈 |
| 覆土の流出、沈下及びクラック | 無 | |
| 植栽した植物の生育異状 | 有 | 台風の影響で倒れた木の整理 |
| 保有水等集排水設備の破損 | 無 | 集水管内点検 |
| 保有水等の調整池の破損 | 無 | 調整池の水抜き |
| 地下水検査孔の破損 | 無 | 地下水検査孔周辺の草刈 |
| 外周仕切設備及び内部仕切設備の異状 | 無 | 台風の影響により一部外周仕切り設備が倒壊したため修復・処分場外周の清掃 |
| 【備考】 ・ 廃棄物埋立整理 | | |

● 施設名称：上川井第3 処分場 （神奈川県横浜市旭区上川井町 1180-1 番地）

点検日：令和元年（2019 年）9 月 9 日

| 点 検 項 目 | 有・無 | 状 況 (補修・清掃等) |
|-------------------|-----|--------------------------|
| 囲い及び立札の破損 | 無 | |
| 遮水工の破損 | 無 | |
| 擁壁の破損及び法面の崩壊 | 無 | 法面の草刈清掃 |
| 遊水池の破損及び土砂の堆積 | 無 | |
| 雨水排水設備の破損 | 無 | |
| ガス抜き管の破損 | 無 | |
| 覆土の流出、沈下及びクラック | 無 | |
| 植栽した植物の生育異状 | 有 | 台風の影響で倒れた木の整理 |
| 保有水等集排水設備の破損 | 有 | 台風の影響により集水設備の一部が破損したため修復 |
| 地下水検査孔の破損 | 無 | |
| 外周仕切設備及び内部仕切設備の異状 | 無 | |
| 【備考】 | | |